

Information till allmänheten (Seveso)

Arlanda bergtäkt

Bakgrund

Bergtäkten på fastigheterna Norrskogen 1:1, Skånela-Stensta 1:10 och 1:27 och Ösby 2:6 i Sigtuna kommun bedriver sådan verksamhet att den omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. I lagstiftningen finns två kravnivåer, beroende på hur stor mängd farliga ämnen som hanteras i verksamheten. För båda nivåerna finns krav på att allmänheten ska informeras om riskerna samt hur dessa hanteras. Arlanda bergtäkt omfattas av den lägre kravnivån. Verksamheten omfattas också av kraven enligt farlig verksamhet.

Kort beskrivning av verksamheten

Anläggningen är en bergtäkt där det bl. a sker losshållning av berg, dvs. berget sprängs loss där det primära syftet är att producera bergmaterialprodukter. Verksamheten är belägen intill landningsbana 3 vid Arlanda flygplats. Avståndet till närmaste terminalbyggnad är 2,2 km och till närmaste bostadshus 2,5 km. Avståndet till E4 är 3,5 km. Produktionen innefattar bl.a. borrhållning, losshållning, krossning, sortering och utlastning av bergmaterial. Det finns även ett asfaltverk i tåkten samt att specifika asfaltprodukter och gjutasfalt tillverkas.

Farliga ämnen

Vid bergtäkten kan oxiderande ämnen, explosiva ämnen och brandfarliga ämnen förekomma.

Vid laddning av borrhålen med bulkemulsion kan det förekomma oxiderande ämnen som är en av de ingående komponenterna i sprängämnesemulsion. Det oxiderande ämnet övergår till explosivt ämne i samband med blandningen vid laddning. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål.

Brandfarliga ämnen utgörs av diesel för drift av maskiner och fordon, eldningsolja för drift av asfaltverk samt mindre mängd gasol, xylene och acetylen.

Sprängmedel kan förekomma i tåkten.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så

pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA), Du kan även få VMA via TV och på SVT-text sidan 599. För information vid ett VMA ring informationsnumret 113 13 eller följ information på www.krisinformation.se.

Information och kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare: NCC Industry AB
Besöksadress: Torvmossevägen 40, 190 60 Stockholm Arlanda
Koordinater: E 6613830, N 666820 (SWEREF 99TM)
Kontaktperson: Mustafa Walid , Site Manager
Telefon: 079-065 92 39
E-post: mustafa.walid@ncc.se
Hemsida: www.ncc.se/ballast

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen Stockholms län och enligt farlig verksamhet av Brandkåren Attunda (senast utförd 2020-02-17).

Mer information

För mer information om planerad och genomförd tillsyn kan du vända dig till Länsstyrelsen Stockholms län. Kontaktuppgifter:

Telefon: 010-223 10 00
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/stockholm